

竣工日期: 2023.10.18

验收组织单位(章)\_\_\_\_\_





池州市住房和城乡建设委员会印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	石台县城市公益性公墓建设项目(墓园工程)一公墓区服务中心		工程地点	石台县	
工程规划许可证号		工程施工许可证号	3417202211240102	质量监督注册号	
工程用途	公共建筑	设计能力	50年	造价	3479.65元
工程主要内容	土建及安装				
开工日期	2022.8.16	竣工日期	2023.10.18		
建设单位	石台县民政局	法定代表人	彭作生		
单位地址	池州市石台县秋浦西路	项目负责人	刘丹		
勘察单位	池州市规划勘测设计总院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	马兴胜
设计单位	上海新空间工程设计管理有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	江军廷
施工总承包单位	安徽富安建筑工程有限公司	资质等级及证书号	贰级 D234137674		
法定代表人	朱兴中	项目经理及证书号	胡磊 皖1342020202105786		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	安徽富新同济工程咨询有限公司	资质等级及证书号	甲级 E214003687		
法定代表人	吴志昂	总监及岗位证书号	秦伟 00658407		
工程质量监督机构	石台县建筑管理站				

注：本表由建设单位填写

## 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	石梁城市公园特公 建项目（景观工程） （景观工程）	结构类型	框架	工程规模	619.24m <sup>2</sup>
施工单位	安徽安筑建筑工 程有限公司	技术负责人	马荣毅	开工日期	2022.8.16
项目经理	胡磊	项目技术 负责人	马荣毅	完成日期	2023.10.18
序号	项 目	验收记录		验收结论	
1	分部工程	共7分部, 经查7分部, 符合标准及设计要求 7分部		符合要求	
2	质量控制资料核查	共22项, 经审查符合要求22项, 经核定符合规范要求 22项		符合要求	
3	安全和主要使用功能 核查 及抽查结果	共核查16项, 符合要求16项, 共抽查16项, 符合要求16项, 经返工处理符合要求 1项		符合要求	
4	观感质量结论	共抽查21项, 符合要求21项, 不符合要求 0项		符合要求	
5	综合验收结论	符合设计及规范要求			
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人	负责人	
					
	2023年11月22日	2023年10月23日	2023年11月22日	2023年10月22日	

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。



## 工程竣工验收意见

石台县城市公益性公墓建设项目（墓园工程）-公墓区服务中心，为地上1层，框架结构，建筑面积为619.24 m<sup>2</sup>，合同约定工程质量等级为合格。

建设单位依据建设程序办理计划批复，委托工程勘测、设计、监理单位，采用公开招标方式确定施工单位。按政府有关部门批准的规划方案要求进行定位放线。

工程设计文件资料齐全，设计单位参与工程竣工验收。工程监理单位贯穿整个施工过程，有效地实施了工程监理。现经验收，本单位工程施工质量均达到设计图纸及验收规范要求。

防雷工程经检测符合规范要求，经专项验收质量等级达到合格标准。


根据GB50300-2013及GB50411-2019要求，本工程分7个分部。

各分部均达合格标准。

工程验收标准依据以下各标准：

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 | (GB50202-2018) |
| 2、《砌体工程施工质量验收规范》     | (GB50203-2015) |
| 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》  | (GB50204-2015) |
| 4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》   | (GB50210-2012) |
| 5、《建筑给排水及采暖工程验收规范》   | (GB50242-2002) |
| 6、《建筑电气工程质量验收规范》     | (GB50303-2015) |
| 7、《建筑节能工程施工质量验收规范》   | (GB50411-2019) |

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

### 验收组成名单

[illegible]

## 专业管理部门验收意见

单 位	验 收 意 见
公安消防部门	年    月    日
规划部门	年    月    日
环保部门	年    月    日
城建档案管理机构	年    月    日
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>监督验收意见：</p> <p>① 验收合格，工程验收合格，验收合格</p> <p>② 验收合格，工程验收合格，验收合格</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>工程质量监督站（公章）</p> <p>2024年11月20日</p> </div> </div>	

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章；或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。